Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0044 Wilhelm-Külz-Platz (Anlage)	17	Acer species, Ahorn	Fällung	stark geschädigt, Konkurrenz
FV 0049 Dresdner Str. / Steinweg	26	Pinus species, Kiefer	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0054 Forststr./Spielplatz/Zeisigwald	58/A	Salix species, Weide	Stämmling entfernen	abgestorbenen Teil in der Krone
FV 0213/03 Talangerpark / Talanger v. HNr.17-31	15	Betula pendula, Sand-Birke	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0235 Flemmingstraße/Seitental	39	Fraxinus species, Esche	Fällung	Bruchgefahr durch Befall von Lackporling
FV 0283 Am Hochfeld/ Spielfeld	17	Prunus avium, Vogel-Kirsche	Fällung	Entlastung Wurzeltelle durch Fällung Nachbarbaum
FV 0283 Am Hochfeld/ Spielfeld	18	Prunus avium, Vogel-Kirsche	Fällung	Bruchsicherheit gefährdet, Pflaumen-Feuerschwamm
FV 0283 Am Hochfeld/ Spielfeld	21	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Fällung	Pflegehiep
FV 0283 Am Hochfeld/ Spielfeld	26	Robinia pseudoacacia, Gemeine Robinie	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0283 Am Hochfeld/ Spielfeld	28	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0299 Gerhart-Hauptmann-Platz	22	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Fällung	Standsicherheit nicht mehr gegeben
FV 0311/06 Hinterer Stadtpark	33	Quercus robur, Stiel-Eiche	Fällung	Krone überwiegend abgestorben
FV 0311/06 Hinterer Stadtpark	38/K	Betula pendula, Sand-Birke	Fällung	Krone überwiegend abgestorben
FV 0347 Ernst- Enge-Straße 28-88	25	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0363 Knappteich/Fürstenstraße	18	Salix alba 'Tristis', Trauer-Weide	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0363 Knappteich/Fürstenstraße	19	Salix alba 'Tristis', Trauer-Weide	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0363 Knappteich/Fürstenstraße	20	Salix alba 'Tristis', Trauer-Weide	Fällung	Standsicherheit gefährdet

Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0364 Bersarinstraße/Rahmengrün Kleingärten	4/A	Acer species, Ahorn	Fällung	abgestorben
FV 0364 Bersarinstraße/Rahmengrün Kleingärten	49/A	Fraxinus species, Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0364 Bersarinstraße/Rahmengrün Kleingärten	87/A	Acer species, Ahorn	Fällung	schräg über Zaun von Nachbargrundstück, Kappungsstelle - Bruchgefahr
FV 0407 Adelsbergstraße/ Balzacweg-Grünanlage	14	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Bruchsicherheit gefährdet
FV 0408 Eubaer Str. / Am Lehngut	W 1700	*Verschiedene	Fällung	abgestorbene Fichten 4x
FV 0413 Erfenschlager Str./Denkmal	9	Tsuga canadensis, Kanadische Hemlocktanne	Fällung	Trockenschäden Klimawandel
FV 0420 Gablenzbach	75	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Abgestorben, Wurzelfäule
FV 0420 Gablenzbach	107	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Stand und Bruchsicherheit gefährdet
FV 0421 Bürgerpark Gablenz	414	Salix caprea, Sal-Weide	Fällung	Baum entwurzelt
FV 0421 Bürgerpark Gablenz	483	Robinia pseudoacacia, Gemeine Robinie	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0424 Am Lehngut/ Am Sportplatz-Spielplatz	6	Salix species, Weide	Fällung	Fäule und Pilzbefall am Wurzelansatz - Standsicherheit nicht mehr garantiert
FV 0424 Am Lehngut/ Am Sportplatz-Spielplatz	17	Picea pungens 'Glauca', Blau-Fichte	Fällung	Fehlentwicklung durch Platzmangel - Bruchgefahr
FV 0503 Pelzmühlenpark	356	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	Fällung	fast vollständig abgestorben
FV 0503 Pelzmühlenpark	357	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	Fällung	abgestorben
FV 0509 Schmuckplatz	27	Picea pungens, Stech-Fichte	Fällung	durch Fällung und Unwetterschaden benachbarter Bäume, freigestellt
FV 0531 Helbersdorfer Str.26-74/ neben Kaufhalle	W 5/B	Betula pendula, Sand-Birke	Fällung	Feuerschwamm
FV 0531 Helbersdorfer Str.26-74/ neben Kaufhalle	5/A	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0531 Helbersdorfer Str.26-74/ neben Kaufhalle	W 100	*Verschiedene	Fällung	Bruchsierheit gefährdet

Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0532 Helbersdorfer Straße/Teich u. Spielplatz	34	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0532 Helbersdorfer Straße/Teich u. Spielplatz	41/C	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Fällung	Pflegehieb
FV 0556 Wolgograder Allee 52/a. d. Kaufhalle unten	12	Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	Fällung	Baum in einem Meter Höhe abgebrochen
FV 0576 Reichenhainer Str./um HNR.:155	W 21	Betula species, Birke	Fällung	abgestorben
FV 0577 Heinrich-Schütz-Str. 45	35	Salix species, Weide	Fällung	Baum ist Bruchgefährdet
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	18/B	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Fäule im Stammfuß
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	19/K	Acer saccharinum, Silber-Ahorn	Fällung	Pflegehiep
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	19/P	Prunus padus, Trauben-Kirsche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	33	Populus x hybrida, Hybrid-Pappel	Fällung	Standsicherheit dauerhaft nicht gewährleistet, Stockausschlag, Hybridpappel
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	34/Q	Salix alba, Silber-Weide	Fällung	Standsicherheit, gefährdet
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	36	Salix caprea, Sal-Weide	Fällung	Stand und Bruchsicherheit gefährdet. Zwei Salix cabrea, diverse Schadsymptome.
FV 0588 Markersdorfer Str./Teich	39/B	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Fällung	Standsicherheit gefährdet, starke Fäule im Wurzansatz

Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0589 Meinersdorfer Str./Markersdorfer Str.- öffentliches Grün	1	Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	Fällung	abgestorben
FV 0589 Meinersdorfer Str./Markersdorfer Str.- öffentliches Grün	12	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Wurzelstockfäule
FV 0589 Meinersdorfer Str./Markersdorfer Str.- öffentliches Grün	17	Salix species, Weide	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
FV 0589 Meinersdorfer Str./Markersdorfer Str.- öffentliches Grün	18	Salix species, Weide	Fällung	Wurzelstockfäule und Zunderschwamm
FV 0590 Markersdorfer-/K.-Schneider-/R.-Siewert-Str.	8/A	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0590 Markersdorfer-/K.-Schneider-/R.-Siewert-Str.	15	Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	Fällung	Baum bruchgefährdet
FV 0590 Markersdorfer-/K.-Schneider-/R.-Siewert-Str.	19	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Fällung	Bruchgefährdet Stammriss
FV 0590 Markersdorfer-/K.-Schneider-/R.-Siewert-Str.	W 100	*Verschiedene	Fällung	eine abgestorbene Birge und drei angeschoben Bäume
FV 0590 Markersdorfer-/K.-Schneider-/R.-Siewert-Str.	W 200	*Verschiedene	Fällung	eine gekappte Birke und eine abgestorbene Esche fällen sowie drei stark geschädigte Weiden Richtung Gewe
FV 0590 Markersdorfer-/K.-Schneider-/R.-Siewert-Str.	W 300	*Verschiedene	Fällung	sechs Weiden stark geschädigt beziehungsweise abgestorben
FV 0596 Robert-Siewert-Str./Heiztrasse	11/B	Salix caprea, Sal-Weide	Fällung	Baum bruchgefährdet
FV 0596 Robert-Siewert-Str./Heiztrasse	W 18	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	Fällung	abgebrochener Krone, Bruch-Sicherheit gefährdet
FV 0596 Robert-Siewert-Str./Heiztrasse	W 24	*Verschiedene	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0596 Robert-Siewert-Str./Heiztrasse	W 48	*Verschiedene	Fällung	acht Stück, ein Stück Sorbus mehrstämmig
FV 0596 Robert-Siewert-Str./Heiztrasse	16	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Stämmling entfernen	abgestorbenen Teil entfernen
FV 0596 Robert-Siewert-Str./Heiztrasse	16	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Stämmling entfernen	abgestorbenen Teil entfernen
FV 0602 Südring/Heiztrasse	W 9	*gemischte Baumgruppe,	Fällung	3 Stück Zitterpappel, Kronen weitestgehend abgestorben
FV 0602 Südring/Heiztrasse	6/C	Alnus glutinosa, Schwarz-Erle	Stämmling entfernen	gestorbenen Stämmling entfernen
FV 0602 Südring/Heiztrasse	14	Betula pendula, Sand-Birke	Stämmling entfernen	Konkurrierender Stämmling

Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	16	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Eschentriebsterben
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	34	Prunus avium, Vogel-Kirsche	Fällung	abgestorben
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	36	Betula pendula, Sand-Birke	Fällung	Baum an Stammbasis bruchgefährdet
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	38	Amelanchier species, Felsenbirne	Fällung	abgestorben
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	39	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Fällung	abgestorben
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	46	Salix caprea, Sal-Weide	Fällung	Standsicherheit gefährdet, Stammfäule mit Hohlklang und starkem Befall mit Bockkäfern
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	48	Acer saccharinum, Silber-Ahorn	Fällung	steht schräg und lehnt in benachtbarten Bergahorn, angebrochene Kronenteile
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	59	*abgestorben oder unbestimmbar,	Fällung	abgestorben
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	61	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	70	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Fällung	abgestorben
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	95	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Standsicherheit gefährdet
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	115	Populus x hybrida, Hybrid-Pappel	Fällung	Fäule im Wurzelansatz Standsicherheit gefährdet.
FV 0606 Markersdorf-Nord-FZ(ehem. W.-Firl-Str.)	127	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Stämmling entfernen	hinteren Stämmling entfernen
FV 0620 Meisenweg/Sppl.	23/B	Betula pendula, Sand-Birke	Fällung	Bruchsicherheit gefährdet, Zunderschwamm
FV 0632Südblick /Wäldchen	18	Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	Stämmling entfernen	Konkurrierender Stämmling
FV 0666 Alfred-Neubert.Str./GA/Sppl.	63/A	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
FV 0666 Alfred-Neubert.Str./GA/Sppl.	66/A	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
FV 0682 Forststr. / Dirtstrecke	6	Salix species, Weide	Fällung	abgestorben
FV 0682 Forststr. / Dirtstrecke	17/A	Salix species, Weide	Fällung	überwiegend abgestorben

Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0759 Wenzel-Verner-Str., Heiztrasse	1/F	Malus species, Apfel	Fällung	Altersabgang
FV 0759 Wenzel-Verner-Str., Heiztrasse	1/D	Malus species, Apfel	Stämmling entfernen	abgestorbenen Stämmling entfernen
FV 0759 Wenzel-Verner-Str., Heiztrasse	70	Prunus avium, Vogel-Kirsche	Stämmling entfernen	Abgebrochenen Stämmling über Heiztrasse
FV 0764 Genossenschaftsweg/gg. GS Reichenhain	W 1	*Verschiedene	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
FV 0764 Genossenschaftsweg/gg. GS Reichenhain	7	Quercus robur, Stiel-Eiche	Fällung	Krone weitgehend abgestorben, Borkenkäferbefall
FV 0764 Genossenschaftsweg/gg. GS Reichenhain	13	Salix caprea, Sal-Weide	Fällung	Baum bruchgefährdet
FV 0816 Park Chemnitzaue	94	Prunus species, Kirsche	Fällung	abgestorben
FV 0838/02 Wasserschloß Klaffenbach/ Seniorenpark	W 57	Picea species, Fichte	Fällung	5 Stück Fichten, Abgestorben, verdorrte Spitzen bzw. ohne Zukunftsaussichten
FV 0840 Waldenburger Str. / GV zu KG "Westend"	28	Sambucus species, Holunder	Stämmling entfernen	Toten Stämmling
FV 0888/01 An der Aue / Steinbruchsweg / geg. HNr. 2 - 12	1	Alnus species, Erle	Stämmling entfernen	abgestorbenen Stämmling
FV 0888/02 An der Aue / Steinbruchsweg / früher FV 876	2	Sorbus species, Eberesche	Fällung	abgestorben
FV 0942 Kippenteich (Wittgensdorf)	1/A	Populus species, Pappel	Fällung	Bruchgefahr
FV 0942 Kippenteich (Wittgensdorf)	4/A	Salix species, Weide	Fällung	Stamm morsch, ein Stämmling bereits ausgebrochen - Bruchgefahr
FV 0942 Kippenteich (Wittgensdorf)	7/A	Salix species, Weide	Fällung	ein Teil bereits ausgebrochen, Rest angekippt (lehnt in Fichte)
FV 0942 Kippenteich (Wittgensdorf)	11	Betula species, Birke	Fällung	Krone überwiegend abgestorben
FV 0942 Kippenteich (Wittgensdorf)	13/A	Prunus species, Kirsche	Fällung	überwiegend abgestorben
FV 0942 Kippenteich (Wittgensdorf)	15/B	Salix species, Weide	Stämmling entfernen	ausgebrochenen Stämmling

Baumfällungen öffentliches Grün aus Verkehrssicherungsgründen ab Oktober 2026

Objekt	Baumnr.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
FV 0970 Eubaer Str. / An der Kirche	1/A	Picea species, Fichte	Fällung	Fehlentwicklung
FV 0970 Eubaer Str. / An der Kirche	1/B	Picea species, Fichte	Fällung	Fehlentwicklung
FV 0970 Eubaer Str. / An der Kirche	15/A	Acer species, Ahorn	Stämmling entfernen	z. T. abgestorben
FV 1041 Dittersdorfer Str./neben HNR.:79	W 5	*Verschiedene	Fällung	2 Stück abgestorben
FV 1182 Eubaer Str. / v. u. geg. Talsperre	14/A	Acer species, Ahorn	Fällung	abgestorben
FV 1182 Eubaer Str. / v. u. geg. Talsperre	14	Acer species, Ahorn	Stämmling entfernen	toter Stämmling
FV 1201 Gablenzbach/ entlang Radweg	25	Acer negundo, Eschen-Ahorn	Stämmling entfernen	alle 5 Stämmlinge entfernen die sich nach außen neigen
FV 1211 Annaberger Str./Auffahrt Südring	33	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Stämmling entfernen	Stämmling Richtung Gartengrundstück entfernen
FV 1225 Niederhermersdorfer Bachtal	7	Prunus avium, Vogel-Kirsche	Fällung	Pflegehieb-Wildwuchsentfernung
FV 1225Niederhermersdorfer Bachtal	92	Juglans regia, Walnuß	Stämmling entfernen	Konkurrierender Stämmling
FV 1235 Südring-GF an der Cervantesstraße	5	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Stämmling entfernen	Konkurrierender Stämmling
FV 1402/02 Riedbachtal / GZ / Ost	31	Salix species, Weide	Fällung	Krone überwiegend abgestorben
FV 1455 Rudolf-Harlaß-Str./Bolzplatz Wittgensdorf	18	Picea species, Fichte	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
FV 1455 Rudolf-Harlaß-Str./Bolzplatz Wittgensdorf	27	Picea species, Fichte	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
FV 300 Goetheplatz	12	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Stämmling entfernen	den kleineren Stämmling entfernen